

### **Stromunterbruch vom Donnerstag, 8. September 2022**

Am Donnerstag, 8. September 2022 kam es um 05:00 Uhr zu einem erneuten grossflächigen Stromunterbruch in der Gemeinde Münchenbuchsee. Knapp die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner war davon betroffen. Die Ursache für den Unterbruch war eine mechanische Beschädigung eines Kabelabschnitts im Dorfzentrum. Mit Netzschaltungen konnte die Schadstelle um 06:15 Uhr isoliert und das gesamte Gemeindegebiet wieder mit Strom versorgt werden.

In der Folge wird der Normalzustand wiederhergestellt.

Die Geschäftsleitung der EMAG entschuldigt sich für die entstandenen Umtriebe.

### **Stromunterbruch vom Samstag, 3. September 2022**

Am Samstag, 3. September 2022 kam es um 13:00 Uhr zu einem grossflächigen Stromunterbruch in der Gemeinde Münchenbuchsee. Rund die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner war davon betroffen. Die Ursache für den Unterbruch war eine mechanische Beschädigung eines Kabelabschnitts im westlichen Industriequartier der Gemeinde. Mit Netzschaltungen konnte die Schadstelle um 15:15 Uhr isoliert werden und das gesamte Gemeindegebiet wieder mit Strom versorgt werden.

Ab Freitag, 9. September wurde der Normalzustand hergestellt.

Die Geschäftsleitung der EMAG entschuldigt sich für die entstandenen Umtriebe.

